





## WinCore® WICKELHÜLSEN – HANDLINGSHINWEISE








**WICKELN**



**SPANNEN (Wir empfehlen das Spannen auf Hartgummi)**

## WinCore® WICKELHÜLSEN-HANDLINGSHINWEISE

HANDLING UND LAGERUNG		
		++
		++
		+
		+
		-